



## **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

### **SPRENDIMAS DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B1-265 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2025 m. lapkričio 27 d. Nr. B1-245  
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymo 1 straipsniu, 2 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriaus 2025 m. lapkričio 17 d. teikimą Nr. B88-36 „Teikimas dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Pakeisti Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B1-265 „Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika

## PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.  
sprendimu Nr. B1-265

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d.  
sprendimo Nr. B1-245 redakcija)

**MOLĖTŲ RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, paskirtis	Identifikuojantys duomenys		Adresas	Savininkas	Techninė statinio būklė, pastabos
		Registro Nr.	Unikalus Nr.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bendrabutis 1N3p, įvairių socialinių grupių	90/110604	6298- 0014- 7014	Molėtai, Kreivoji g. 1	UAB "SAIRONAS", a. k. 300573024	Nuogrinda pažeista. Lauko laiptai aprtrupėję. Durys susidėvėjusios. Langai susidėvėję arba jų visai nėra, angos užkaltos skirtingomis medžiagomis/atliekomis, kai kurie užsandinimai nuplėšti. Esami langų stiklai daugelyje vietų sudaužyti. Stogo danga nesandari: 2022 m. vasario mėnesio pabaigoje iš pastato pro užkaltas lauko duris veržėsi vandens srautas. Vidaus atitvaros ir rūšio patalpos paveiktos drėgmės. Vandentiekio ir šildymo inžineriniai tinklai susidėvėję, pažeisti korozijos. Elektros instaliacija pasenusi. Lietaus nuotėkų sistema netvarkinga. Vizualinės taršos objektas Molėtų mieste.
2.	Sandėlis 1F1ž (b. p.1F1m), sandėliavimo	90/20720	6299- 4000- 1017	Molėtai, Meistrų g. 8	Gintaro Žalalio įmonė, a. k. 167615336	Sandėlis 1F1ž yra arkinio angaro tipo. Angaro skardinės dangos ir kitų išorinių metalinių konstrukcijų dažai nusilupę, metalinės konstrukcijos aprūdiję. Angaro danga skirtingų spalvų ir skirtingo susidėvėjimo lygio. Angaro skardų sujungimo vietos nesandarios. Vizualinės taršos objektas Molėtų mieste.
3.	Sandėlis 8F1p, sandėliavimo	90/19686	6297- 1000- 8010	Molėtai, Melioratorių g. 18B (buv. 2A).	Fizinis asmuo	Statinio būklė bloga. Išlikę tik pastato liekanos: pamatai, grindys, apatinė sienų plytų mūro dalis. Pastato viduje (užstatytame plote) auga savaime užsisėję krūmai ir medžiai. Pastatas be stogo, perdangos, durų ir langų. Silikatinė plytų mūro sienos ardamos. Pastato viduje ir aplink jį mėtosi sudaužytų plytų nuolaužos. Teritorijos asfaltbetonio danga susidėvėjusi: sutrūkinėjusi, apaugusi žole ir krūmais. Teritorijoje ir apleistuose statiniuose kaupiamos buitinės ir automobilių remonto atliekos. Apleistas statinys ir teritorija aplink jį yra vizualinės taršos objektai Molėtų mieste.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Degalinė 21E1p (b.p.21H1p), prekybos	90/19686	6297- 1000- 8020	Molėtai, Melioratorių g. 18B (buv. 2A).	Fizinis asmuo	<p>Statinio būklė bloga. Išlikę pastato išorinės sienos ir gelžbetoninė (toliau g. b.) perdanga. a savaime užsisėję krūmai ir medžiai. Nėra stogo, durų ir langų. Silikatinių plytų mūro viršutinė mūro dalis pradėta ardyti, vidinis keramikinių plytų sienų sluoksnis aptrupėjęs, paveiktas drėgmės. G. b. perdanga paveikta drėgmės. Inžinerinių sistemų nėra. Aplink pastatą prie pamatų ir sienų glaudžiai auga savaime užsisėję krūmai ir medžiai, sulaikantys drėgmę. Pastato viduje sukauptos automobilių remonto atliekos.</p> <p>Teritorijos asfaltbetonio danga susidėvėjusi: sutrūkinėjusi, apaugusi žole ir krūmais. Teritorijoje ir apleistuose statiniuose kaupiamos buitinės ir automobilių remonto atliekos. Apleistas statinys ir užteršta teritorija aplink jį yra vizualinės taršos objektai Molėtų mieste.</p>
5.	Kiemo statiniai (rezervuarai c1-c4, c7-c27), kiti inžineriniai statiniai	90/19686	6297- 1000- 8031	Molėtai, Melioratorių g. 18B (buv. 2A).	Fizinis asmuo	<p>Išlikę silikatinių plytų mūro atramos. Metalinės degalų cisternos neišlikę. Visa buvusių rezervuarų teritorija tankiai apaugusi savaime užsisėjusiais krūmais.</p> <p>Teritorijos asfaltbetonio danga susidėvėjusi: sutrūkinėjusi, apaugusi žole ir krūmais. Teritorijoje ir apleistuose statiniuose kaupiamos buitinės ir automobilių remonto atliekos.</p> <p>Apleisti statiniai ir teritorija aplink juos yra vizualinės taršos objektai Molėtų mieste.</p>
6.	Vandens malūnas su užtvanka 4P3p, gamybos, pramonės	90/20255	6294- 0003- 6043	Molėtai., Molėtųno g. 21B	Nuosavybės teisės įregistruotos Janinos Pikčiūnienės (mirusi 2020- 12-10) vardu. Palikimą priėmė sūnus, bet nuosavybės teisių savo vardu neįregistravo.	<p>Kultūros paveldo objektas - Molėtųno palivarko vandens malūnas, kodas 21374.</p> <p>Pastatas fiziškai pažeistas. Prie sienų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Vienas medis nuvirtęs. „STOP“ juosta nutraukta. Teritorija aplink pastatą nešienaujama.</p> <p>Nesutvarkyta lietaus vandens nutekėjimo sistema, todėl išorės sienų mūras ardomas drėgmės. Stogo skarda surūdijusi. Vakarinio fasado II a. langas neužsandarintas.</p> <p>Vertikaliai įtrūkusi PV fasado siena kampe ties sujungimu su vakarine, vėliau pristatyta pastato dalimi. Pietinio fasado II a. lango mūrinė sąrama, sutrūkus. Reikalingas skubus konstrukcijų stabilizavimas.</p>

1	2	3	4	5	6	7
7.	Stalių dirbtuvės 1P1m, gamybos, pramonės	90/20255	6294-0003-6010	Molėtai, Molėtų g. 21B	Nuosavybės teisės įregistruotos Janinos Pikčiūnienės (mirusi 2020-12-10) vardu. Palikimą priėmė sūnus, bet nuosavybės teisių savo vardu neįregistravo.	Pastato medinės konstrukcijos sudegė iki akmeninių pamatų 2020-09-18 kilusio gaisro metu. Neremontuojamas. Akmenbetonio konstrukcijos tik dalinai apsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija aplink pastatą nešienaujama.
8.	Formavimo cechas 1G1b, gamybos, pramonės	90/20367	6299-3000-2018	Molėtai, Statybininkų g. 9A.	UAB „TEKSASAS“, a. k. 302721190, Gruodžio 17 - osios 14, LT-20139 Ukmergė	Nebaigtas statyti 2557,59 m <sup>2</sup> b. p. ypatingas statinys. 1993-07-06 buvo įregistruotas 77 % baigtumas. Nuo įregistravimo datos kadastro duomenys nebuvo atnaujinti. Todėl statinys neatitinka NTM 4 str. nurodytų <u>neapmokestinamo</u> turto kriterijų. VTPSI apie statyti nebaigto statinio būklę buvo informuota 2015-11-04 raštu Nr. B22-1531-(3.1.25.) ir 2019-11-07 raštu Nr. B22-1527.
9.	Kontrolinis punktas 15H1p, žemės ūkio produkcijai tvarkyti	90/20773	6296-5000-6151	Molėtai, Verslo g. 4	UAB „BEBRUSAI“, a. k. 167535580	Išorinių sienų keramikinių plytų mūro viršutinė dalis suirusi, parapetai neapskardinti. Stogo danga užteršta, ant perdangos auga medelis. Langų nėra, angos uždengtos. Durys susidėvėję, dažai nusilupę. Įėjimo laiptai užteršti samanomis ir augalinėmis atliekomis. Vizualinės taršos objektas Molėtų mieste.

1	2	3	4	5	6	7
10.	Sandėlis 11F2p, sandėliavimo	44/671191	6296- 4003- 1028	Molėtai, Verslo g. 7	Du fiziniai asmenys, BJSN* - 73569/469798; du fiziniai asmenys, BJSN* - 73569/469798; UAB „Molėtų agrotiekimas“, a. k. 167543342, 15589/33557; UAB "VAIDAIVA", a. k. 300787697, 52207/234899	Pastatas valdomas grupės bendrasavininkų – fizinių ir juridinių asmenų. Parengta naudojimosi pastatu schema yra pasirašyta bendrasavininkų, bet notaro nepatvirtinta. Šiaurinėje pastato pusėje neapskardintos dalis palangių. Pietinėje pusėje suirusi rampos atraminė sienutė. Rampos pažeidimai kasmet gilėja, plyšiuose auga daugiametės žolės. Rytiniame fasade nesuremontuotas ištrupėjęs mūras prie naujai apskardinto parapeto. Lietaus vandens nutekėjimo sistema pažeista, nefunkcionuojanti. PASTABA: 2025-11-17 duomenimis UAB „Vaidava“ savo rampos dalį suremontavo, bet nepranešė apie tai raštu.
11.	Sandėlis 12F1p, sandėliavimo	90/66804	6296- 4003- 1039	Molėtai, Verslo g. 7	Fizinis asmuo	Kieta danga aplink pastatą ir gelžbetoninės rampos užterštos samanomis, daugiametė žole, automobilių remonto atliekomis. Pastato išorinės silikatinių plytų mūro sienos įtrūkę daugelyje vietų. Dėl neapskardintų parapetų ir nesandarios stogo dangos plytų mūras vietomis įmirkęs, mūro siūlės ištrupėjusios, plytos nestabilios. Dalies gelžbetoninių sąramų apsauginis sluoksnis pažeistas, armatūra rūdija. Giliausi ir pavojingiausi pažeidimai ties karnizais ir pastato kampais. Dauguma vartų ir langų rėmų susidėvėję, dažai nusilupę. Dalis langų be stiklų, nesandarūs. Palangės neapskardintos. Vizualinės taršos objektas Molėtų mieste.

1	2	3	4	5	6	7
12.	Kiemo statiniai (Tvora t1, kurios plotas – 175,34 m <sup>2</sup> kiemo aikštelė b1, b2, kurios plotas - 2947 m <sup>2</sup> )	90/66804	6296-4003-1058	Molėtai, Verslo g. 7	Fizinis asmuo	Kiemo aikštelės asfaltbetonio danga susidėvėjusi, sutrūkinėjusi, užteršta samanomis ir plyšiuose augančia daugiamete žole. Vizualinės taršos objektas Molėtų mieste.
13.	Sandėlis 9I1p, sandėliavimo	90/74980	6294-0043-7099	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Kalno g. 2A	Du fiziniai asmenys, BJSN*	(Kultūros paveldo objektas – Klabinių dvaro sodybos svirnas, KVR kodas 39850). Bloga. Kelia pavojų aplinkiniams. Stogas buvo dengtas čerpėmis. Didžioji stogo dalis įgriuvusi. Išlikusios stogo dalies medinės konstrukcijos supuvę. Keleto senų medžių aplūžę kamienai tebėra prie pastato šiaurinės dalies tarp tankiai sužėlusių nešalinamų krūmų. Pietinių išorinių sienų keramikinių plytų mūro ir medinių įėjimo durų viršutinė dalis pažeista. Čerpės pažeistos drėgmės, kuri kaupiasi storame samanų ir nukritusių lapų sluoksnyje. Rytinės išorinės mūro sienos dalis praeityje buvo išardyta, pakeista lentomis. Šiuo metu šioje vietoje sienos nėra, pastato viduje pūva įgriuvusio stogo ir sienos konstrukcijos. Neapribotas aplinkinių patekimas į pastatą. Teritorija aplink pastatą neprižiūrima: nešienaujama, nešalinami/negenimi medžiai ir krūmai.

1	2	3	4	5	6	7
14.	Administracinis pastatas 1B1p, administracinės paskirties	90/74980	6294-0043-7011	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	Du fiziniai asmenys, BJSN*	(Kultūros paveldo objektas - Klabinių dvaro sodybos rūmai, KVR kodas 39845). Pastato langų ir durų angos užsandarintos lentomis. Fasado sienų tinko nukritę apie 20 procentų sienų paviršiaus, ŠV pusėje fasado skliaute trūksta stogo dangos ant skliauto karnizo. Raudonų plytų mūras trupa Nėra lietaus vandens nutekėjimo sistemos, todėl keliose vietose karnizų mūras suiręs. Palangės neapsaugotos nuo kritulių, todėl palangių keramikinių plytų mūras suiręs. PR pusėje raudonų plytų priestato mūras suiręs dėl drėgmės poveikio. Žemės sklypas nešienaujamas. Nereguliariai šienaujama 3 m pločio juosta prie dviejų pastato sienų. Nešalinami aplink pastatą augantys savaime užsisėję medeliai ir krūmai. ŠV pusėje fasado skliaute esanti kiaurymė laikinai užmūryta silikatinėmis plytomis.
15.	Parduotuvė 3E1p, prekybos paskirties	90/74980	6294-0043-7033	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	Du fiziniai asmenys, BJSN*	(Kultūros paveldo objektas – Klabinių dvaro sodybos ledainė, KVR kodas 39848). Bloga. Prie pastato pristatytas silikatinis plytų priestatas (tambūras) pavojingai pasviręs: tarp pastato ir priestato atsiradęs plyšys didėja. Virš priestato durų angos mūras sutrūkęs į kelis segmentus. Dviejų stogo šlaitų asbestcementinė danga apaugusi samanomis. ŠR pusėje, link tvenkinio, karnizų pakalimo lentos deformuotos, susiformavęs plyšys tarp išorinės sienos tinko sluoksnio viršaus ir medinio karnizo apačios. Teritorija aplink pastatą nešienaujama. Nešalinami aplink pastatą augantys savaime užsisėję medžiai ir krūmai.
16.	Sandėlis 4F1p, sandėliavimo paskirties	90/74980	6294-0043-7044	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	Du fiziniai asmenys, BJSN*	(Kultūros paveldo objektas – Klabinių dvaro sodybos virtuvė, KVR kodas 39847). Bloga. Pastato lauko sienų tinkas daugelyje vietų nukritęs (apie 30 proc. sienų ploto). Mūras, veikiamas drėgmės. ŠV ir PR fasaduose sienose dideli vertikalūs įtrūkimai. PR fasade įtrūkimas didėja., ties kraigu išjudintos kelios stogo dangos čerpės. Žemės sklypas šienaujamas nereguliariai. Aplink pastatą nešienaujama. Nešalinami aplink pastatą augantys savaime užsisėję medžiai ir krūmai. Stogo konstrukcijas, čerpių dangą ir kaminus atnaujino ankstesnieji pastato savininkai.

1	2	3	4	5	6	7
17.	Pirtis, 1L1p, paslaugų	90/101992	6296-8007-2018	Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 23	Fizinis asmuo	Išlaužtos durys, susidėvėję langų rėmai, nesandarūs langai. Trūksta dalies palangių skardų ir langų stiklų. Nuogrindos nėra. Prie pamatų pastato sienų augantys medžiai ir krūmai ardo pamatus, negenimi sulaiko drėgmė, driekiasi virš samanomis užterštos stogo dangos. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į pastato vidų, viduje kaupiamos atliekos.
18.	Kultūros namai 1C3p, kultūros	44/1134058	6299-3001-0011	Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 25	3 fiziniai asmenys	Daugelyje vietų nutrupėjęs fasadų tinkas, pastatas nešildomas, netvarkoma pastato aplinka.
19.	Tvartas 3I1m, pagalbinio ūkio	44/2080938	4400-4352-8858	Molėtų r. sav., Balninkų sen., Libertavos k. 1	MB Libertavos dvaras, a. k. 306081962	Kultūros vertybių registre neregistruotas. Fiziškai pažeistas – sugriuvęs. Išlikę tik mūriniai sienų stulpai. Laikini sienų stulpų stogeliai yra pažeisti ir neatlieka apsauginės funkcijos. Kadastro duomenys po griuvimo nebuvo atnaujinti. Teritorija nešienaujama: aplink pastatą ir pastato viduje aukšti daugiamečių žolių stiebai ir krūmai.
20.	Pašarų ruošimo cechas 1P1p, gamybos, pramonės	62/1360	6296-8003-6010	Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Aukštakalnio g. 3A	Fizinis asmuo	Pastato išorės medinės konstrukcijos nedažytos, dalis jų pažeistos puvinio. Išorinės sienos keramikinių plytų mūras pažeistas erozijos. Po stogine esančioje automobilių remonto duobėje kaupiamos atliekos. Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai. Teritorija apleista, nešienauta.
21.	Administracinis 3B1p, administracinė	44/314975	6298-8019-2035	Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Aukštakalnio g. 4	UAB "Medinis pasaulis", a. k. 302695315	Nebaigtas statyti. Baigtumas 65 proc. Naudojamas. Kadastro duomenys nustatyti 1998-02-28, po to duomenys nebuvo atnaujinti. Todėl statinys neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų.
22.	Administracinis- gamybinis 2P2p, gamybos, pramonės	44/1095328	6299-4001-6021	Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Anomislio k. 4	UAB „LEKwood“, a. k. 305684893	Fiziškai pažeistas

1	2	3	4	5	6	7
23.	Parduotuvė 1E2p, prekybos	90/69376	6296- 8003- 1013	Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Levaniškių k., Levaniškių g. 2A	Du fiziniai asmenys, BJSN*	Pastatas nenaudojamas, neremontuojamas, neprižiūrimas. Nuogrinda susidėvėjusi, apaugusi žole. Vietomis nuogrindos nėra. Prie pamatų auga medžiai ir krūmai. Viršutinė išorinių sienų mūro dalis virš II a. langų, parapeto lygyje, aprtrupėjusi ir sutrūkinėjusi. Ant užterštos stogo dangos ir pažeistų išorinių sienų plyšiuose auga medeliai. Vienerios durys į laiptinę iš kiemo pusės atviros: viduje atliekos, nešvara, atremtos į sieną laikinos lentų kopėčios užlipimui į antrą aukštą. Visos durys aplūžę, susidėvėję, Dalis langų angų užkaltos MPP plokštėmis ir lentomis, kitų langų rėmai aplūžę, daugelio stiklai išdauzti. Stiklų duženos nukritę ant žolės. Sklype mėtos šiukšlės..
24.	Veršidė IŽ1p, gyvūnams auginti	90/33831	6297- 2001- 2016	Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Šeštokiškių k. 9	UAB "Langvija", a. k. 167583066	Fiziškai pažeistas. Baigtumas 70 %. Naudojamas ne pagal paskirtį.
25.	Pastatas- remonto dirbtuvės 1P1p, gamybos, pramonės	44/142152 82	6296- 9002- 6019	Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Vilties g. 9	Fizinis asmuo, BJSN*	Prie pastato pamatų ir ant perdangos auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai. Silikatinų plytų sienų mūras pažeistas daugelyje vietų, ypač viršutinė dalis. Stogo konstrukcijos susidėvėję, pažeistos. Langų ir durų nėra. Pagrindinių vartų nėra, šoninių vartų metalas surūdijęs.
26.	Grūdų sandėlis 1J1p, sandėliavimo	44/516433	4400- 0759- 6043	Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k., Liepų g. 4	Keturi fiziniai asmenys, BJSN*	Fiziškai pažeistas pastatas. Baigtumas 89 %. Išorės sienų nėra. Išlikę pamatai, grindys, gelžbetoninės kolonos, sijos, perdanga.
27.	Administracini s 1B1p, administracinė	90/89134	6294- 9003- 4013	Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k., Liepų g. 12	Fizinis asmuo	Nuogrindos nėra. Vakarų pusėje pažeistas cokolis ir apatinės išorinių sienų apatinės dalies mūras. Giliai pažeistas pietinio fasado dekoratyvinis mūrinis karnizas. Keliuose languose trūksta stiklų.

1	2	3	4	5	6	7
28.	Trašų sandėlis 1F1p, sandėliavimo	44/136824 1	4400- 0613- 5148	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., 29.Širvintų g. 25	UAB "Diveriks composite solutions", a.k. 305954513	Nuogrindos nėra, sienų mūras drėksta. Virš vartų angos nėra sąramos. Mediniai vartai aplūžę, dažai nusilupę.
29.	Butas su rūsiu 21,89 kv. m, pažymėtu R- 1(1/2 iš 28,13 kv. m) ir R-2, gyvenamųjų (butų)	90/65963	6292- 0002- 0012:00 01	Molėtų r. sav., Giedraičiai, Vilniaus g. 42- 3	UAB "Via LT", a. k. 303106517	Pastato lietaus vandens nutekėjimo sistema susidėvėjusi, dalinai išmontuota. Trūksta dalies karnizų skardinimo elementų. Išorinių sienų keramikinių plytų mūras keliose vietose giliai pažeistas. Langų rėmai susidėvėję, vienas iš buto Nr. 3 langų atviras, dviejų langų išdauzti stiklai. Ant buto Nr. 3 balkono atraminės plokštės auga medelis. Dauguma pastato langų angų dalinai užmūrytos, mažinant langų plotą ir darkant fasadus, arba užkaltos lentomis. Langų palangės neapskardintos. Rūsysis atviras, jame kaupiamos atliekos.
30.	Administracini s pastatas 1B2p, administracinė	44/215262	6298- 5002- 1010	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai. KVR kodas 294 - Antro pastato liekanos. Pastatas plytų mūro, aptinkuotas. Nuogrindos per žemai, nevalytos, todėl drėksta cokolis: cokolio ir išorės sienų tinkas vietomis nukritęs. II a. palangės neapskardintos, mūras trupa, veikiamas drėgmės. Gelžbetoninio įėjimo stogelio apsauginis sluoksnis ir danga pažeisti. Durys ir antro aukšto langų rėmai susidėvėję.
31.	Dirbtuvės 3P1b, gamybos, pramonės	44/215262	6298- 5002- 1021	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai, KVR kodas 294 - Ūkinis pastatas. Išorinės sienos akmenbetonio, skliautai – plytų mūro. Stogas dvišlaitis, asbestecementinė stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis, ypač pietinis šlaitas. Langai užkalti cinkuota skarda.

1	2	3	4	5	7	8
32.	Katilinė 8H1b, kitų pagalbinių	44/215262	6298-5002-1043	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	<p>Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai, KVR kodas 294 -Trečio pastato liekanos.</p> <p>Karnizų plytos suirę, nes karnizai neapskardinti arba išlikę tik deformuotos, surūdiję skardų liekanos. Gelžbetoninių sąramų, esančių virš langų, apsauginis sluoksnis ištrupėjęs, armatūra rūdija. Stogo danga pažeista, todėl katilinės perdangos konstrukcijos –gelžbetoninės sijos ir briaunotos plokštės apaugę dumblių sluoksniu, sutrūkinėję nuo drėgmės poveikio. Perdangos konstrukcijų armatūra pažeista: tai rodo rudos dėmės ir pratekėjimai betono paviršiuje. Reikalingas perdangos konstrukcijų, stogo dangos ir išorės sienų kapitalinis remontas. Neremontuojant gresia perdangos griūtis. Būtina statinio ekspertizė. Kelia grėsmę aplinkiniams. Katilinės grindys išardytos, daug statybinių nuolaužų. Ant vidinės palangės auga berželis. Visi paviršiai padengti žaliu dumblių apnašu.</p>
33.	Stalių dirbtuvės 9P1b, gamybos, pramonės	44/215262	6298-5002-1054	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	<p>Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai, KVR kodas 294-Trečio pastato liekanos.</p> <p>Stalių dirbtuvės dviejų aukštų, išorinių sienų apatinė dalis akmenbetonio, viršutinė dalis - silikatinių plytų mūro. Prie pietinio fasado pristatytas vieno aukšto mūrinis priestatas 1p1p.</p> <p>Vakarų pusėje stalių dirbtuvės 10P2b sublokuotos su katiline 8H1p.</p> <p>Stalių dirbtuvių 10P2b pietiniame fasade stiklo blokeliai sudaužyti daugelyje vietų. Šiauriniame fasade langų nėra, ant palangių auga medeliai. Šiaurinis fasadas smarkiai suiręs: silikatinių plytų ir akmenbetonio mūras ištrupėjęs, pastato kampe akmenbetonio sienos dalis nugriuvusi pirmo aukšto lygyje, karnizai suirę, nes neapskardinti. Stogo danga pažeista, todėl katilinės perdangos konstrukcijos – gelžbetoninės sijos ir briaunotos plokštės apaugę dumblių sluoksniu, sutrūkinėję nuo drėgmės poveikio. Ant perdangos auga medžiai. Reikalingas perdangos konstrukcijų ir išorės sienų kapitalinis remontas, nes gresia pastato griūtis. Būtina statinio ekspertizė. Kelia grėsmę aplinkiniams. Priestato 1p1p stogas šlaitinis, šiaurinė stogo dalis įgriuvusi. Karnizų pakalimo lentos ir vėjalentės išlūžę.</p>

1	2	3	4	5	6	7
34.	Kraskmolo gamykla 10P2b, gamybos, pramonės	44/215262	6298-5002-1065	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	<p>Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai, KVR kodas 294- Spirito varykla. Kraskmolo gamykla 10P2b dviejų aukštų, išorinės akmenų/keramikinių plytų mūro. Yra trys silikatinių plytų mūro vėliau pristatyti vieno aukšto priestatai: 1p1p, 3p1p ir 4p1p. Kraskmolo gamyklos 10P2p konstrukcijų būklė:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pietinio fasado dvivėrių durų mūrinė sąrama ir dalis mūro išgriuvę, nuolaužos guli prie slenksčio. Išorinių sienų keramikinių plytų paviršius ištrupėjęs, ypač pietinės pusės II lygyje. II a. nėra langų, angos atviros, mūras aplink langų angas ištrupėjęs, Ypač suiręs mūras aplink I a, langus iš vidinės pusės;</li> <li>2) vakarinio fasado keramikinių plytų paviršius suiręs, aplipdytas skiediniu, išorinės sienos apačia apmūryta silikatinėmis plytomis, darbai nebaigti;</li> <li>3) šiaurinio fasado akmenbetonio mūro rišamoji medžiaga ištrupėjusi; šiaurės rytiniame pastato kampe yra nestabilių pasislinkusių akmenų, šiaurinės pusės stogo gegnių galai ir karnizų ilginiai pažeisti puvinio, metalinių vartų apatinė dalis surūdijusi, deformuota;</li> <li>4) rytinių fasadų keramikinių plytų mūro paviršius II a. lygyje suiręs, ypač ties karnizu, mūro nuolaužose žemiau karnizo auga medis, trūksta apie 10 m<sup>2</sup> stogo dangos aukščiausioje 9 m vienšlaičio stogo vietoje, ties karnizu;</li> <li>5) vidinių sienų keramikinės ir apdailos plytelės ir tinkas nukritę daugelyje vietų, ypač II aukšte;</li> <li>6) stogo danga nesandari, ant jo auga medeliai, ant lubų vietomis susiformavęs žalias dumblių apnašas, matoma aprūdijusi perdangos armatūra.</li> <li>7) Priestatas 1p1p iš silikatinių plytų, 1 aukšto stogas šlaitinis. Pietinės pusės fasado silikatinių plytų mūro paviršius ištrupėjęs, nuogrinda žemiau aikštelės, sutrūkinėjusi, apaugusi žole; vakarų pusės karnizas ties skliauto viršumi pažeistas, šiaurinės pusės medinis karnizas vietomis aplūžęs;</li> <li>8) Priestatas 3p1p iš silikatinių plytų, 2 aukštų, stogas šlaitinis.</li> <li>9) Priestatas 4p1p iš silikatinių plytų, 1 aukšto stogas šlaitinis, palangė vakarų pusėje suirusi, karnizas ties skliauto viršumi pažeistas.</li> </ol>
35.	Siurblinė 11H1p, pagalbinio ūkio	44/215262	6298-5002-1132	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 2	UAB "Arudita", a. k. 144713180	Užlieta vandeniu, prie sienų daug medžių ir krūmų, šiaurinio fasado išorinės sienos viršutinės dalies segmentas nugriuvęs.

1	2	3	4	5	6	7
36.	Pastatas - veršidė IŽ1p, gyvūnams auginti	44/150122 4	4400- 1047- 2510	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Piliakiemių k., Kryžių Kalno g. 12	UAB „Baltic Waste Management“, a. k. 301506904	Silikatinių plytų mūro pastatas su mediniu tremperiu. 80 proc. stogo ir tremperio konstrukcijų nugriuvę. Perdanga pažeista drėgmės. Sienų mūras ištrupėjęs daugelyje vietų. Vartai ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra.
37.	Garažas 1G1p, garažų	44/159375 0	4400- 2621- 9392	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žalvarių k., Tiesioji g. 1A	UAB "Ekoturtas", a. k. 300500492	Vartų nėra. Prie šiaurinio ir rytinio fasadų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai.
38.	Veršidė IŽ1p, gyvūnams auginti	44/127509 1	4400- 1817- 1305	Molėtų r. sav., Inturkės sen., Kačiūniškių k. 1	UAB "Puikūs sprendimai", a. k. 125449370	Fiziškai pažeistas, baigtumas 69 %. Kadastro duomenys nustatyti 2009-01-29.
39.	Poilsio namas 1K2p, viešojo poilsio	62/10996	6297- 2006- 5011	Molėtų r. sav., Inturkės sen., Kamužės vs. 4.	UAB „DORKANAS “, a. k. 123814525.	Pastatas nenaudojamas, nešildomas. Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai. Išorinių sienų keramikinių plytų mūras atmosferinių veiksnių pažeistas daugelyje vietų. Balkonų atitvarai užteršti dumbliais ir pelėsiomis. Reikalingas kapitalinis remontas. Teritorija aplink pastatą nešienaujama.
40.	Žuvies perdirbimo cechas 1P1p, (b. p. 1G1p), gamybos, pramonės	90/107964	6299- 3007- 1016	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k. , Girinių g. 11	UAB "Lokema", a. k. 304042722, nuo 2020 m.	Nebaigtas statyti, 1084,70 m <sup>2</sup> b. p. mūrinis ypatingas statinys. Stogo laikančios konstrukcijos – 18 m ilgio gelžbetoninės santvaros, kurios remiasi į pažeistą išorinių sienų mūrą. Pastatas neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų: 63 % baigtumas įregistruotas 1993-02-22. Nuo įregistravimo datos kadastro duomenys nebuvo atnaujinti. VTPSI apie statyti nebaigto statinio būklę buvo informuota 2020-01-08 raštu Nr. B22-42.

1	2	3	4	5	6	7
41.	Kontora 1B1p, administracinė	44/169382 1	6296- 0002- 3019	Molėtų r. sav., Joniškio sen., Žydavainių k. 10A	Fizinis asmuo	Pastatas nukentėjęs nuo gaisro, gaisravietė nesutvarkyta
42.	Sporto salė 2C1/m, sporto	90/71621	6296- 5003- 5021	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Jaurų I k. Statiniui nesuteiktas adresas. Koordinatės X/Y: 6118210/5913 99	Fizinis asmuo	Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Išorinės medinės pastato konstrukcijos nedažytos, pažeistos atmosferinio poveikio. Pastato stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis ir augalinėmis sąnašomis. Dalis pastato langų nesandarūs, rėmai susidėvėję. Teritorija nešienaujama, užteršta statybinėmis atliekomis.
43.	Gamybinis pastatas 3G2/p, gamybos, pramonės	90/71621	6296- 5003- 5032	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Jaurų I k. Statiniui nesuteiktas adresas. Koordinatės X/Y: 6118296/5915 09	Fizinis asmuo	Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Nėra daugumos langų ir durų. Pastato išorinių sienų mūras dalinai apaugęs vijokliniais augalais. Parapetai ir viršutinė sienų dalis pažeisti erozijos. Pastato sutaptinto stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis ir augalinėmis sąnašomis. Ant perdangos auga žolė, krūmai, medeliai. Neapribotas pašalinių patekimas į pastatą. Pastato viduje kaupiamos atliekos. Žemės sklype nešienaujama.
44.	Valgykla 13M1p (b. p. 13E1p), maitinimo	90/71925	6297- 5009- 4139	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kaulakių k., Miško g. 2	Du fiziniai asmenys, BJSN*	Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Išorinės medinės pastato konstrukcijos nedažytos, pažeistos atmosferinio poveikio. Pastato stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis ir augalinėmis sąnašomis. Dalis pastato langų nesandarūs, rėmai susidėvėję.

1	2	3	4	5	6	7
45.	Buitinis korpusas 14C1m, paslaugų	90/71925	6297-5009-4140	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kaulakių k., Miško g. 2	Du fiziniai asmenys, BJSN*	Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Išorinės medinės pastato konstrukcijos nedažytos, pažeistos atmosferinio poveikio. Pastato stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis ir augalinėmis sąnašomis. Dalis pastato langų nesandarūs, rėmai susidėvėję.
46.	Kiaulidė 1Ž1p, gyvūnams auginti	44/158311 6	6297-0018-6010	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kijėlių k., Kijėlių g. 8	UAB „MBE Group Company“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Laisvės pr. 77C, vadovas Ievgen Kravchenko	Būklė bloga. Prie pastato pamatų auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Nėra daugumos langų ir durų. Vietomis parapetai ir viršutinė sienų dalis pažeisti erozijos. Pastato sutapdinto stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis ir augalinėmis sąnašomis. Ant perdangos auga žolė, krūmai, medeliai. Teritorija nešienaujama.
47.	Parduotuvė-valgykla 1E2p, prekybos	90/15821	6295-6002-7053	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kijėlių k., Pušynėlio g. 1	Du fiziniai asmenys, BJSN*	Kiauras stogas. Dalis vidaus pertvarų išgriautos, šildymo inžinerinės sistemos išardytos. Neremontuojamas nuo 2014 metų.
48.	Dirbtuvės 4P1p, gamybos, pramonės	90/108131	6298-9019-3026	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Luokesos k., Luokesos g. 14	UAB "Green Spark", a. k. 304108332	Nebaigtas statyti. Baigtumas 92 proc. Naudojamas. Kadastro duomenys nustatyti 2002-12-04, po to duomenys nebuvo atnaujinti. Todėl statinys neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų.

1	2	3	4	5	6	7
49.	Kiaulidė 1Ž1p, gyvūnams auginti	90/107433	6297- 3011- 1019	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pašilės k. 7	UAB „ABC laiptai“, a. k. 111779931	<p>Būklė bloga.</p> <p>Pastatą sudaro 6 korpusai.</p> <p>Korpuse Nr. 1 gaminami stalių gaminiai.</p> <p>Korpusai Nr. 2 ir Nr. 3 naudojami sandėliavimui.</p> <p>Korpusai Nr. 4 – 6 nenaudojami, t. t. apgriuvę korpusai Nr. 5 ir Nr. 6.</p> <p><u>Korpusas Nr. 1:</u></p> <p>Konstrukcijos, patalpos ir inžinerinės sistemos yra patenkinamos būklės. Sienų išorinis sluoksnis silikatinių plytų, vidinis sluoksnis skylėtų keramikinių plytų. Perdangos sistema: briaunotos g. b. plokštės remiasi į išorines mūro sienas ir dvi eiles g. b. sijų ir kolonų. Stogo danga atnaujinta. Korpuso viduje įrengtas laiptų gamybos cechas, administracinės ir buitinės patalpos.</p> <p><u>Korpusas Nr. 2:</u></p> <p>Konstrukcijos, patalpos ir inžinerinės sistemos yra patenkinamos būklės. Nuogrindos nėra. Stogas dvišlaitis, sandarus. Korpusas naudojamas sandėliavimui. Prie korpuso Nr. 2 pamatų vietomis auga žolė ir medžiai, kurių šakos remiasi į sienas ir driekiasi virš stogo.</p> <p><u>Korpusas Nr. 3:</u></p> <p>Išlikę konstrukcijos yra patenkinamos būklės. Nuogrindos nėra. Stogas sandarus. Langų, durų, vartų nėra. Prie korpuso Nr. 3 pamatų vietomis auga žolė, krūmai, ir medžiai, kurių šakos remiasi į sienas ir driekiasi virš stogo. Korpusas naudojamas sandėliavimui.</p> <p><u>Korpusas Nr. 4:</u></p> <p>Konstrukcijos yra blogos būklės. Nuogrindos nėra. Stogas nesandarus, įgriuvęs keliose vietose. Sienų mūras ties stogo pažeidimais įmirkęs, langų sąramų apsauginis sluoksnis nutrupėjęs, armatūra rūdija. Langai be stiklų, rėmai susidėvėję, durų, vartų nėra. Prie korpuso Nr. 4 pamatų auga žolė, krūmai ir medžiai, kurių šakos remiasi į sienas ir driekiasi virš stogo. Korpusas Nr. 4 apleistas ir nenaudojamas.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	Kiaulidė 1Ž1p, gyvūnams auginti (49 p. tėsinys)					<p><u>Korpusas Nr. 5:</u> Konstrukcijos yra blogos būklės. Nuogrindos nėra. Dvišlaičio stogo konstrukcijos įgriuvę į korpuso vidų, korpuso viduje ar aplink jį asbescementinės dangos duženos ir nuimtų a. c. lakštų krūvos. Sienų mūras įmirkęs ir patamsėjęs, dalies langų sąramų apsauginis sluoksnis nutrupėjęs, armatūra rūdija. Langų, durų, vartų nėra. Prie korpuso Nr. 5 pamatų ir pastato viduje auga žolė, krūmai ir medžiai, kurių šakos remiasi į sienas ir driekiasi virš stogo. Korpusas Nr. 5 apleistas ir nenaudojamas.</p> <p><u>Korpusas Nr. 6</u> (buvęs fermos pašarų bunkerio pastatas): Konstrukcijos yra blogos būklės. Nuogrindos nėra. Dvišlaičio stogo konstrukcijos pažeistos. Dalies langų palangių mūras suiręs. Langų, durų, vartų nėra. Prie korpuso Nr. 6 pamatų auga žolė, krūmai ir medžiai, kurių šakos remiasi į sienas. Korpusas Nr. 6 apleistas ir nenaudojamas.</p>
50.	Sandėlis 3F1p, sandėliavimo	90/107433	6297- 3011- 1026	Molėtų r. sav., Luokesos sen. Pašilės k. 7	UAB „ABC laiptai“, a. k. 111779931	Būklė bloga. Sandėlis 3F1p apleistas ir nenaudojamas: stogas ir mūriniai parapetai pažeisti, sienos įmirkę, langų ir durų nėra. Pastatas prie pamatų gausiai apaugęs medžiais ir krūmais.
51.	Sandėlis 5I1p, pagalbinio ūkio	90/107433	6297- 3011- 1030	Molėtų r. sav., Luokesos sen. Pašilės k. 7	UAB „ABC laiptai“, a. k. 111779931	Būklė bloga. Sandėlis 5I1p apleistas ir nenaudojamas: stogas, mūriniai parapetai pažeisti, sienos įmirkę, užterštos dumbliais ir pelėšiais, mūras ties palangėmis suiręs. Langų ir durų nėra. Pastatas prie pamatų gausiai apaugęs medžiais ir krūmais.
52.	Sraigų perdirbimo cechas 6P1p, gamybos, pramonės	62/8589	6296- 1001- 8035	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Nebaigtas statyti. Baigtumas 91 proc. Naudojamas. Kadastro duomenys nustatyti 2005-11-26, po to duomenys nebuvo atnaujinti. Todėl statinys neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų.

1	2	3	4	5	6	7
53.	Garažas 15G1p, garažų	62/8589	6296-1001-8057	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Pastatas vakarų pusėje sublokuotas su katiline 16P1p. Nuogrindos nėra. Silikatinių plytų mūras irsta dėl drėgmės poveikio. Stogas vienslaidis. Lietaus vandens nutekėjimo sistema įrengta netinkamai, latakas aprūdijęs. Medinės fasadų konstrukcijos laiku neperdažomos.
54.	Katilinė 16P1p, (b. p. 16H1p), gamybos, pramonės	62/8589	6296-1001-8068	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Nuogrindos nėra. Silikatinių plytų mūras ties karnizais smarkiai pažeistas drėgmės poveikio. Stogas vienslaidis. Lietaus vandens nutekėjimo sistemos nėra. Medinės fasadų konstrukcijos (langų rėmai, durys, mediniai skliautai) laiku neperdažomos.
55.	Pirtis 19H1p, žemės ūkio produkcijai tvarkyti	62/8589	6296-1001-8079	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Prie pastato pamatų ir išorinių sienų auga savaimė pasisėję medžiai ir krūmai. Medinių durų, durų staktų ir langų rėmų dažai nusilupę, palangės neapskardintos, pažeistos. Metalinių durų paviršius pažeistas korozijos. Stogo a/c danga užteršta samanomis. Skliaute esantis apvalus langas neužsandarintas. Mediniai karnizų ir skliautų apkalimai neperdažyti, vėjalentės neperdažytos, aplūžę. Mūrinio kamino viršutinė dalis suirusi.
56.	Sandėlis 20F1g, sandėliavimo	62/8589	6296-1001-8082	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Ypatingas statinys -atstumas tarp laikančių konstrukcijų 14,6 m. Angaras turi vieną mūrinį priestatą. Priestato mediniai vartai ir stogo mediniai karnizai laiku neperdažyti. Cokolinės dalies apskardinimo elementai ir metaliniai artai pažeisti korozijos. Angaro išorinėje dangoje matomi pavieniai korozijos židiniai. Langų rėmai laiku neperdažyti, pažeisti puvinio.
57.	Kiemo rūsys 4I0b, pagalbinio ūkio	62/8589	6296-1001-8102	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Statinys nenaudojamas, neužsandarintas. Įėjimo aikštelė ir laiptai padengti samanų ir žolės sluoksniu. Sienų mūro išoriniai paviršiai neapsaugoti nuo drėgmės poveikio, apaugę samanomis, pažeisti erozijos. Metalinės durys aprūdiję. Vidaus patalpų sienų keraminės plytelės vietomis nukritę. Patalpų dažų sluoksnis paveiktas drėgmės, vietomis nusilupęs.

1	2	3	4	5	6	7
58.	Kiemo rūšys 7I0b, pagalbinio ūkio	62/8589	6296- 1001- 8124	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Statinio dalis yra po storu grunto sluoksniu, apaugusiu medžiais. Matomos statinio dalys: silikatinių plytų mūro siena, metaliniai vartai, metalinė cisterna. Prie mūro sienos nuogrindos nėra. Mūro sienos siūlės ištrupėjusios, vietomis prasidėjusi plytų erozija. Metalinės cisternos matomos dalies paviršius (t. t. metalinių įėjimo vartų ir durų paviršius aprūdijęs. Kitoje sienoje esančių dviejų metalinių durų aprūdijusi tik apatinė dalis.
59.	Artezinis gręžinys, aikštelė b1, b2, b3, tvora t1, t2, vandentiekio bokštas, kitos paskirties	62/8589	6296- 1001- 8224	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 4	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Statinių mūrinės konstrukcijos apaugusios savaime pasisėjusiais medžiais, paveiktos erozijos, atraminė sienutė pasvirusi dėl grunto slėgio. Betoninės konstrukcijos atrupėję. Trūksta tvoros segmentų. Apatinė metalinio bokšto dalis, atramos, kopėčios pažeistos korozijos.
60.	Kiemo rūšys 5I0b, kita (ūkio)	62/8588	6296- 1001- 8113	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 6	UAB „Vaizga“, a. k. 166855691	Stogo bituminės dangos ir sienų vertikalios hidroizoliacijos kraštai nelygūs, atsiklijavę. Parapetų plytos iškritę daugelyje vietų. Ant parapetų auga medeliai. Denginio plokščių galai vietomis atrupėję. G/b sienų blokai veikiami erozijos. Sandarinimo putos sienose pageltę, neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Metaliniai vartai aprūdiję, dažai nusilupę. Nuovažos prie vartų apaugusios žole.
61.	Šakniavaisių saugykla 1F0b, sandėliavimo	44/43467	4400- 0064- 2019	Molėtų r. sav., Luokesos sen., Žiūrų k., Limino g. 4	Trys fiziniai asmenys	Po grunto ir augaliniu sluoksniu esanti rūšio gelžbetoninė perdanga nesandari. Perdangos plokščių armatūra surūdijusi. Metalinės rūšio plokščių atramos aprūdiję. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į rūšį.
62.	Gaterinė 1P1ž, gamybos, pramonės	90/6643	6299- 8005- 8010	Adresas nesuteiktas. Koordinatės X/Y 6123275/6034 15	Fizinis asmuo	Medinis sugriuvęs pastatas.

1	2	3	4	5	6	7
63.	Sandėlis 10J1p, sandėliavimo	90/60505	4400- 1531- 6653	Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Zamokų k., Ežero g. 3	Fizinis asmuo	Nebaigtas statyti pastatas: 95 % baigtumas. Pastatas neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų: kadastro duomenys nustatyti 2008-10-02. Nuo 2008-10-02 kadastro duomenys nebuvo atnaujinti. Sienos plytų mūro. Mūras pažeistas drėgmės, ypač suiręs vakarų pusėje. Aplink pastatą glaudžiai auga medžiai ir krūmai. Langų nėra. Vartai nerakinami, aprūdiję. Perdanga iš briaunotų plokščių. Laikanti konstrukcija yra išorinės mūro sienos, g/b sijos ir kolonos. G/b sijos pažeistos drėgmės, armatūra rūdija. Stogo danga nesandari, ant sutapdinto stogo auga medžiai. Pastatas yra vizualinės ir aplinkos taršos objektas. Kelia grėsmę aplinkiniams.
64.	Kultūros namų pastatas 1C2b, kultūros paskirties	90/89316	6297- 9007- 3012	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2	1. Trys fiziniai asmenys - 113/1000; 2. UAB „Suginčiai“, a. k. 300096498, - 764/1000; 3. VO “Suginčių bendruomenės centras“, a. k. 167621766 - 65/1000; 4. AB „Telia Lietuva“, a. k. 121215434 - 9/1000; 5. Du fiziniai asmenys, BJSN*, 49/100.	Vietomis ištrupėjusios išorinių sienų plokščių siūlės, nukritęs tinkas. Kai kurių langų stiklai išdaužyti, rėmai nesandarūs. Dėl netvarkingos lietaus vandens nuvedimo sistemos išorinių sienų mūras vietomis suiręs. Nesandari pastato stogo danga. Aprūpėję ir sutrūkinėję cokolis, nuogrinda, išorės laiptai. Pastato išorėje esančios medinės konstrukcijos nedažytos, vietomis pažeistos puvinio ir aplūžę, paviršius užterštas kerpėmis.

1	2	3	4	5	6	7
65.	Svarstyklės 12H1p, pagalbinio ūkio	44/41866	4400- 0061- 6719	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k. (žemės sklype Nr.6260/0003:8 21)	UAB „Suginčiai“, a. k. 300096498, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2	Užstatytas plotas 73,00 m <sup>2</sup> . Išorinės atitvaros iš asbestcementinių lakštų pažeistos. Ant dvišlaičio stogo kraigo trūksta skardinimo elementų. Mūrinė pastato dalis be durų.
66.	Gyvenamas namas 1A2p, vienbučių	44/201365	4400- 0299- 4890	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Darželio g. 14	UAB „Suginčiai“, a. k. 300096498, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2	Nebaigtas statyti: 56 % baigtumas. Pastatas neatitinka NTM 4 str. nurodytų neapmokestinamo turto kriterijų: kadastro duomenys nustatyti 2004-05-17. Nuo 2004-05-17 kadastro duomenys nebuvo atnaujinti.
67.	Gyvenamasis namas 1A1ž(p), vienbučių	44/176872	6297- 0006- 1013	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Kaštonų g. 6	UAB "Lumvita", a. k. 304771555	Fiziškai pažeistas gaisro. Neremontuojamas ir negriaunamas. Aplink pastato liekanas auga savaiame užsisėję medeliai ir krūmai, sklypas nešienaujamas.
68.	Gyvenamas namas 1A1m, vienbučių	90/21116	6299- 0001- 6014	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaiame užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.

1	2	3	4	5	6	7
69.	Poilsio namas 2K1m, viešojo poilsio	90/21116	6299- 0001- 6025	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaimė užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
70.	Paukštienos cechas 1P1p, gamybos, pramonės	90/21116	6299- 0001- 6047	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaimė užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
71.	Mėsos cechas 6P2p, gamybos, pramonės	90/21116	6299- 0001- 6058	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaimė užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
72.	Mėsos cechas 9P1p, gamybos, pramonės	90/21116	6299- 0001- 6069	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaimė užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.

1	2	3	4	5	6	7
73.	Stalių dirbtuvės 14P1g, gamybos, pramonės	90/21116	6299-0001-6078	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaime užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
74.	Gaterinė 15G1p, gamybos, pramonės	90/21116	6299-0001-6080	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaime užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
75.	Arklidės 16Ž1 m, žemės ūkio produkcijai tvarkyti	90/21116	6299-0001-6090	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaime užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
76.	Katilinė 7I1p, pagalbinio ūkio	90/21116	6299-0001-6103	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaime užsisėjusiai medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.

1	2	3	4	5	6	7
77.	Ūkinis pastatas 18I1ž, pagalbinio ūkio	90/21116	6299-0001-6069	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. (Objektui adresas nesuteiktas)	UAB „SERVEKA ENERGY“, a. k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Griuvėsiai. Teritorija apaugusi savaimė užsisėjusiais medžiais ir krūmais. Žolė nešienaujama.
78.	Kailių cechas 1P1p, gamybos, pramonės	44/74056	4400-0108-6366	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Šakių k. (Objektui adresas nesuteiktas)	Fizinis asmuo	Dalis stogo ir perdangų įgriuvę į pastato vidų. Likusi asbestcementinė stogo danga nesandari. Langų rėmai sulūžę, langų angos neužsandarintos (yra grotos, bet nėra stiklų). Vartų, durų nėra. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į pastatą.
79.	Sandėlis 2F1p, sandėliavimo	44/74056	4400-0108-6448	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Šakių k. (Objektui adresas nesuteiktas)	Fizinis asmuo	Pastato stogas ir skliautas ties PV fasadu buvo išgriautas audros metu griūnant metaliniam vandentiekio bokštui 2012 m. Skliautas nebaigtas remontuoti. Durų, langų nėra. Prie pastato pamatų auga savaimė užsisėję medžiai ir krūmai, sulaikantys drėgmę. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į pastatą.
80.	Vandentiekio tinklai (Vandentiekio bokštas V. b, vandens rezervuarai c1, c2, c3, nuotekų surinkimo rezervuaras c4), kitos paskirties	44/74056	4400-0108-6660	Molėtų r. sav., Suginčių sen., Šakių k. (Objektui adresas nesuteiktas)	Fizinis asmuo	Teritorija aplink statinius apaugusi savaimė užsisėjusiais medžiais ir krūmais. Vandens bokštas, išgriuvęs audros metu 2012 metais, guli ant žemės tarp krūmų ir medžių.

1	2	3	4	5	6	7
81.	Arkinis sandėlis 19F1g, sandėliavimo	44/41404	4400-0577-9000	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Smėlinkos k. 2A	UAB „Juodeliai“, a. k. 165746625, Marijampolė, Vasario 16-osios g. 4-1, 68300	Stogas kiauras, laikančios konstrukcijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija tinkamai neprižiūrima: aplink pastatus auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, nešienaujama žolė.
82.	Gatavos produkcijos sandėlis 21F1g, sandėliavimo	44/41404	4400-0577-9088	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Smėlinkos k. 2A	UAB „Juodeliai“, a. k. 165746625, Marijampolė, Vasario 16-osios g. 4-1, 68300	Stogas kiauras, laikančios konstrukcijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija tinkamai neprižiūrima: aplink pastatus auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, nešienaujama žolė.
83.	Gatavos produkcijos sandėlis 22F1g, sandėliavimo	44/41404	4400-0577-9122	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Smėlinkos k. 2A	UAB „Juodeliai“, a. k. 165746625, Marijampolė, Vasario 16-osios g. 4-1, 68300	Stogas kiauras, laikančios konstrukcijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija tinkamai neprižiūrima: aplink pastatus auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, nešienaujama žolė.
84.	Gaterinė 11P1ž, gamybos, pramonės	90/64802	6298-8016-4051	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k., Smėlinkos g. 11	UAB „Juodeliai“, a. k. 165746625, Marijampolė, Vasario 16-osios g. 4-1, 68300	Pastato fasadai nesandarūs. Laikančios konstrukcijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija tinkamai neprižiūrima: aplink pastatus auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, nešienaujama žolė.
85.	Arkinis sandėlis 15F1g, sandėliavimo	90/64802	6298-8016-4151	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k., Smėlinkos g. 11	UAB „Juodeliai“, a. k. 165746625, Marijampolė, Vasario 16-osios g. 4-1, 68300	Stogas kiauras, laikančios konstrukcijos neapsaugotos nuo atmosferinio poveikio. Teritorija tinkamai neprižiūrima: aplink pastatus auga savaime užsisėję medžiai ir krūmai, nešienaujama žolė.

1	2	3	4	5	6	7
86.	Sandėlis 2F1p, sandėliavimo	90/8159	6295-9001-5021	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Duobužių k., Ukmergės g. 3	Du fiziniai asmenys, BJSN*	<p>Išorinės sienos plytų mūro. Laikanti konstrukcija – 12 m ilgio gelžbetoninės sijos ir išorinės sienos. Gelžbetoninių sijų galai remiasi į išorines sienas. Perdanga iš briaunotų gelžbetoninių plokščių. Stogas nesandarus. Ant perdangos auga medeliai.</p> <p>Išorinės plytų mūro sienos pažeistos drėgmės, smarkiai aptrupėję, todėl galima pastato griūtis. Mūro suirimo laipsnis kasmet progresuoja. Pastatas kelia pavojų aplinkiniams.</p> <p>Patekimas į pastatą neapribotas: buvusio teritorijos aptvėrimo STOP juosta sutrūkinėjusi, išblukusi.</p>
87.	Grūdų sandėlis 1F1p, sandėliavimo	90/17712	6296-6000-7014	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	<p>1/3 pastato dalis. 2/3 pastato nuosavybės teisės neįregistruotos.</p> <p>Grūdų sandėlis 1F1p sublokuotas su grūdų sandėliais 2F1p ir 3F1p. Stogas dvišlaitis, stogo danga iš asbestcementinių lakštų, perdanga medinė.</p> <p>Prie pat sandėlio pamatų ir sienų auga medžiai. Sandėlio stogo danga susidėvėjusi, užteršta samanomis. Stogas pažeistas: pietiniame šlaite, centrinėje pastato dalyje stogo dangoje apie 6 m pločio skylė, laikančios medinės stogo ir medinės perdangos konstrukcijos pažeistos puvinio, įlūžę, sugriuvę į pastato vidų. Medinės grindys dėl nesandaraus stogo yra pažeistos puvinio, įlūžę. Vakariniame pastato gale šiauriniame stogo šlaite apie 1 m pločio skylė, aplink skylę ir prie karnizo asbestcementiniai lakštai pažeisti, nesandarūs, išorinės sienos mūras išmirkęs nuo drėgmės, užterštas žaliu dumblių apnašu. Vakarų fasade esantys vartai atrakinti: neapribotas pašalinių patekimas į pastatą.</p> <p>Inventorinės bylos pastatų išdėstymo plane sandėlių 1F1p ir 3F1p buvimo vieta nurodyta klaidingai: sandėlis 1F1p yra šiaurinėje pusėje (inventorinės bylos plane sandėlio 1F1p buvimo vieta nurodyta centre).</p>

1	2	3	4	5	6	7
88.	Grūdų sandėlis 2F1p, sandėliavimo	90/17712	6296-6000-7031	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	1/3 pastato dalis. 2/3 pastato nuosavybės teisės neįregistruotos. Grūdų sandėlis 2F1p sublokuotas su grūdų sandėliu 1F1p ir sandėliu 3F1p. Stogas dvišlaitis, stogo danga iš asbestcementinių lakštų. Vartai užrakinti. Prie sandėlio pamatų ir sienų auga medžiai. Visos sandėlio stogo konstrukcijos pažeistos, nusmukę žemyn. Pietinio skliauto mūras pažeistas, kelia grėsmę aplinkiniams: viršutinė skliauto dalis atskilusi ir pasvirusi į šiaurę dėl stogo konstrukcijų deformacijos.
89.	Grūdų sandėlis 3F1p, sandėliavimo	90/17712	6296-6000-7020	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	1/3 pastato dalis. 2/3 pastato nuosavybės teisės neįregistruotos. Grūdų sandėlis 3F1p sublokuotas su grūdų sandėliu 1F1p ir sandėliu 2F1p. Stogas vienišlaitis, stogo danga iš asbestcementinių lakštų. Prie sandėlio pamatų ir sienų auga medžiai. Sandėlio stogo konstrukcijos sugriuvę į pastato vidų, viršutinė išorinės sienos mūro dalis sutrūkinėjusi, dalis mūro pasvirusi į pastato vidų. Inventorinės bylos pastatų išdėstymo plane sandėlių 1F1p ir 3F1p buvimo vieta nurodyta klaidingai: sandėlis 3F1p yra pietinėje pusėje (inventorinės bylos plane sandėlio 3F1p buvimo vieta nurodyta šiaurėje).
90.	Gaterinė 4P1m, pagalbinių ūkio	90/17712	6296-6000-7042	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	Gaterinės 4P1m sienos medinės su karkasu (Nekilnojamojo turto registro išraše-karkasai). Stogas dvišlaitis, stogo danga iš asbestcementinių lakštų. Šiaurinėje pusėje medinis nesudėtingas statinys: pjuvenų bunkeris - nugriuvęs.

1	2	3	4	5	6	7
91.	Sandėlis 5F1m, pagalbinio ūkio	90/17712	6296- 6000- 7053	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	Sandėlio 5F1m sienos iš rąstų. Stogas dvišlaitis, danga iš asbestcementinių lakštų. Pamatai iš akmens mūro. Rytinė 1/3 pastato dalis sugriuvusi, išlikę tik pamatai ir medinių konstrukcijų liekanos. Pietinėje pusėje esančios sandėlio durys užkaltos, tačiau atviras patekimas į pastatą per sugriuvusią rytinę pastato dalį. Pašalinių patekimas į pastatą neapribotas. Vakarinės ir centrinės pastato dalies stogas pažeistas: laikančios konstrukcijos deformuotos, danga nesandari. Neatlikus sutvirtinimo/konstrukcijų parėmimo darbų, galima vakarinės 1/3 pastato dalies stogo konstrukcijų griūtis. Pamatai suirę: trūksta dalies akmenų pietinėje pusėje, rišamoji medžiaga tarp esamų pamatų akmenų yra ištrupėjusi daugelyje vietų.
92.	Autosvarstyklės 6H1ž, pagalbinio ūkio	90/17712	6296- 6000- 7064	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių sen., Linučių k., Šilelio g. 30	UAB „Žižmauka“, a. k. 167531379, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. Įmonės rekvizituose adreso nėra. Direktorius Andrejus Kirilovas	Autosvarstyklės 6H1ž nebaigtos griauti: išmontuotos konstrukcijos atremtos į medį, požeminė dalis nenugriauta, pamatai neišmontuoti, technologinės duobės atviros, kelia grėsmę aplinkiniams.
93.	Gyvenamasis namas 1A1m, vienbučių	90/32502	6291- 8000- 2014	Molėtų r. sav., Videniškių sen., Siesarties k. 3	SYNECO ENERGY LTD, į. k. 08172611, adresas 59-60 Russell Square, London, WC1B 4HP, United Kingdom, el. p. info@synecoenerg y.com	Kultūros paveldo objektas - Siesarties dvaro sodybos fragmentų ponų namas, KVR kodas 308. Pastatas vieno aukšto, su rūsiu. Sienos rąstų, apkaltos lentomis. Perdanga medinė. Stogas šlaitinis, dengtas skarda. Pietų ir rytų pusėje durys užrakintos ir užkaltos. Rūsiai mūriniai, skliautuoti. Pastato pamatuose yra vertikalių plyšių, ypač sutrūkę pagrindinio įėjimo laiptai, sugriuvę laiptų šoninės atraminės sienutės. Medinės lauko laiptų konstrukcijos supuvę. Trūksta dalies cokolio karnizo lentų, tose vietose cokolis atrupėjęs. Pastato išorinių sienų apkalimo lentos iš vakarų pusės deformuotos, vietomis supuvę, dalies lentų trūksta, apsauginis dažų sluoksnis neišlikęs. Karnizų lentos ir vėjalentės supuvę.

						<p>Stogo skarda pažeista rūdžių, vietomis deformuota - matomi plyšiai. Lietaus vandens nutekėjimo nuo stogo sistema susidėvėjusi, lietvamzdis per trumpas, be privalomos išlajos. Dėl nesandaraus stogo pastato patalpos ir vidinės konstrukcijos veikiamos drėgmės.</p> <p>Aplink pastato sienas nešienaujama. Savaiminiai medeliai prie pastato pamatų siekia 3-4 m aukštį, vėl atžėlę krūmai ir daugiametės žolės.</p>
--	--	--	--	--	--	---

PASTABA: \*BJSN - bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

---